



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

*Паспорт доступности объекта социальной
Инфраструктуры:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического
образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр»
Московского района Санкт-Петербурга.
196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А*

г. Санкт - Петербург 2017г

					«Информационно-методический центр»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.


E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Содержание:

№	Наименование
1.	ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга.
2.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
3.	Заключение
4.	Анкета

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Московского района Санкт-
Петербурга


И.Г. Лужецкая
«22» марта 2017 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 4 этажей, 3749,6 кв.м
-часть здания на _ этажа, _ кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), - 9 878 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта (не производился)
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам): Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга.
- 1.7. Юридический адрес организации: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Региональная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: 1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 2. Администрация Московского района Санкт-Петербурга. (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации).
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 1. 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8; 2. 196006 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.129.

					«Информационно-методический центр»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации тел: 576-89-78,
email: roo@tumos.gov.spb.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Подготовка кадров высшей квалификации (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) Все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно «С»; «К».
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность 100 и более человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 367-400 м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) регулируемые с таймером
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) отсутствует
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет)
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов < * >
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С, К).
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С, К).
5	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С, К).

	<i>(целевого посещения объекта)</i>	
6	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<i>ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С, К).</i>
7	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	<i>ДУ (О, Г, У, К); ВНД (С).</i>

< > - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ *Доступен частично избирательно Инвалидам и МГН категории «О; Г; У»/ доступен условно «С; К»/ временно не доступно. «С».*

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

<i>№ п/п</i>	<i>Основные структурно-функциональные зоны объекта</i>	<i>Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) < ** ></i>
1	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	<i>Капитальный ремонт/Индивидуальное решение с ТСР</i>
2	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	<i>Капитальный ремонт/Индивидуальное решение с ТСР</i>
3	<i>Вход (входы) в здание</i>	<i>Капитальный ремонт/Индивидуальное решение с ТСР</i>
4	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
5	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
6	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
8	<i>Все зоны и участки</i>	<i>Капитальный ремонт/Индивидуальное решение с ТСР</i>

< ** > - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. ТСР - техническое средство реабилитации.

4.2. Период проведения работ 2017-2025г.



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

в рамках исполнения Акта согласованных мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступен частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «12» марта 2017 г.
2. Заключение от «12» марта 2017 г.

					«Информационно-методический центр»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Московского района Санкт-
Петербурга

И.Г. Лужецкая
«23» *марта* 2017 г

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга. (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учредительными документами, код ОГРН).

Расположенном по адресу: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Лужецкая Ирина Геннадьевна

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга, (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)

		инвалидов обозначает- ся символом +)						
		к	о	с	з	у		
1	<i>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</i>							
1.1	<i>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</i>							
1.1.1	<i>Направление запроса в Комитет по Благоустройству/ Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга/ Собственнику прилегающей территории, с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественно-го транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством учреждения.</i>	+	+	+	+	+	<i>I квартал 2017г. - IV квартал 2017г</i>	<i>СП59.13330.20 12 п. 4.1.</i>
2	<i>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению</i>							
2.1	<i>Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН) или крыльца главного вх. узла.</i>	+	+	+	+	+	<i>При рекон- струкции/ капитальном ремонте зда- ния</i>	<i>СП59.13330.20 12 п. 4.1.10</i>

3	Зона: входной узел							
3.1	Входной узел (главный входной узел)							
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (Установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	2017г-2025г	СП59.13330.20 12 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 5.16
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
3.1.4	Провести реконструкцию входного узла, предусмотреть монтаж бетонного/металлического пандуса, с установкой поручней, для беспрепятственного доступа маломобильным группам населения категории «К».	+					При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте 0,30-0,40м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах.) Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц.	+	+	+	+	+	2017г - 2025г.	СП59.13330.20 12
4.2	Произвести монтаж тактильных направляющих, согласно требованиям СП59.13330.2012.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12
4.3	Установить стойку обслуживания адаптированную для МГН категории «К».	+					2017г - 2025г.	СП59.13330.20 12
4.5	Приобрести гусеничный лестничный подъемник	+					2017г	
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Приспособление помещений учреждения согласно всем необходимым требованиям, СНиП и ГОСТ для МГН.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12

					НИЯ				
6	Санитарно-гигиенические помещения								
6.1	Разработать проект адаптации туалета, согласно всем необходимым требованиям, СНиП и ГОСТ для МГН. ТУЛЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕМ ДОСТУПНОСТИ п. 5.3 В туалете отсутствует поручень для раковины, раковина не соответствует, смеситель не соответствует, свободное пространство возле унитаза отсутствует, унитаз не соответствует, габариты туалета не соответствуют, дверь при входе не имеет контрастности и тактильной мнемосхемы.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания.	СП59.13330.20 12	
7	Информационное обеспечение на ОСИ								
7.1	Установка в холле учреждения информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003	
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131	
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.			+			При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131	
7.4	Установка тактильных информацион-							СП59.13330.20	

	ных табличек, на дверях входа/зон обслуживания.					+			2017г-2025г.	12 п. 4.13, п. 6.21.1 ГОСТ 51671-2000		
8	Все зоны и участки											
8.1	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения					+	+	+	+	+	2017г.	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к – инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с – инвалиды, с нарушением зрения; з – инвалиды с нарушением слуха; у – инвалиды с нарушением интеллекта.

1	
2	




Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Московского района Санкт-
Петербурга


И.Г. Лужецкая
«22» марта 2017 г.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и проверки оборудования.	-	2017 г.
2	Входная группа и внутренние лестницы	Приобрести лестничный гусеничный подъемник	350 000 – 450 000	2017 г.

Объект: _____
Петит/ИД: _____
Дата обследования: _____
Заключительный акт: _____
№ уд. Т.О.Т.И. _____
История изменений: _____
Инициатор: _____

«Информационно-методический центр»

Лист

12

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

*Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения*

*Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического
образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр»
Московского района Санкт-Петербурга
196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А.*

Объект: ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга, 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А.

Дата обследования: 12 марта 2017г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У»

№ уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. – Илиади Д.Д.

Использованные технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

					«Информационно-методический центр»	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Доступности ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- Главный входной узел (частичная доступность). Существующий аппарели и крыльцо не соответствуют СП 59.13330.2012. Отсутствуют опознавательные знаки и контрастность дверного полотна;
- Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудио-визуальные и тактильные опознавательные средства. 2-4 этажи являются не доступными для инвалидов категории «К»;
- Эвакуационные выходы (не соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31).

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является условно доступным для МГН категории «О»; «Г»; «У», и недоступным для МГН категории «К»; «С». Что увеличивает затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; отсутствие предупреждения о зонах, предоставляющих потенциальную опасность. Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. Установить тактильную табличку с кнопкой вызова или номером сотрудника ответственного за сопровождения.

*Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
 ООО «ДорСтройПроект»*

Д.И. Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»

Т.Ш. Гиниятуллин

М.П



* «ТСР» – техническое средство реабилитации; «ИПР» – индивидуальная программа реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» – инвалиды на кресло колясках; «С» – слепые и слабовидящие; «О» – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» – глухие и слабослышащие; «У» – умственно отсталые.

					«Информационно-методический центр»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

АНКЕТА

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

для формирования электронного паспорта объекта

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

1037821017673

ОГРН

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга) (полное и сокращенное наименование объекта)

85.23 Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Оперативное управление

ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Форма собственности

13 - Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

7 52 03

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Лужецкая Ирина Геннадьевна

Телефон, факс руководителя объекта

(812) 2413793

(812) 2413793

E-mail объекта

info@imc-mosk.ru

Юридический адрес объекта

196135

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

196135

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

-

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

7 52 04

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

191060

г. Санкт-Петербург, Смольный, 6-й подъезд

(индекс)

(почтовый а74дрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Ушаков Владимир Николаевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

E-mail руководителя вышестоящей организации

-

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6, литера А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3749,6										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4 этажи										
Кадастровый номер объекта	7	8	1	4	0	0	7	6	4	4	4
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Длина измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	11
1. Подходы к объекту, пути движения											
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга											
1.1	Зона не принадлежащая учреждению	1	1	0							
	Пути										

пешеходного движения					м	1,3	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5
					напряжение			п.4.1.2
					%	0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис.Д.5
					%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5
					м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
					соответствие	да		п. 4.1.11
					м	0	не более 0,015	п.4.1.11
					м	0,05	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4
					м	0,05	не менее 0,05	

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»		0,021		не более 0,025		п.4.1.9	
Название зоны (технического средства)		ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	М	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	п. 4.1.12
					М	Высота ступеней «О», «С»	0,12-0,15
					М	Ширина марша лестниц «О»	Не менее 1,35
					М	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	пп.4.1.14, 5.2.15
					наличие	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	п.5.1.2
					соответствие	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	п. 4.1.12
					наличие	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	п.4.1.12
					М	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
Название зоны (технического средства)		ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	%	Уклон пандуса «К»	Не более 5 (1:20) п. 4.1.14

Название зоны (технического средства)	0	0	0	предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»			
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга							
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6 п. 5.2.21
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6
2. Входной узел							
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга							
2.1 Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4
				Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12-0,15
				Ширина марша лестниц «О»	м	1,83	Не менее 1,35
				Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,97	0,85-0,92
				Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	п.5.1.2
				Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92
				Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да	п. 4.1.12
				Выделение цветом или фактурой	наличие	нет	п.4.1.12

наименование «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9
Высота площадки	м	≥ 1,84	≥ 1,50	п. 5.1.3
Ширина входной площадки «К»	м	≥ 7,9	≥ 1,85	п. 5.1.3
Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,84	≥ 2,20	п. 5.1.3
Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	≥ 7,9	≥ 2,20	п.5.1.3
Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	Да		п. 5.5.1, п.5.1.6
Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		
Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	Да		п.5.5.1
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга				
Название зоны (технического средства)				
2.7 Входные тамбуры	1	1	1,55	Не менее 1,5
			да	5.1.7.
			соответствие	п.5.1.7
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга				
Название зоны (технического средства)				
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1,39	Не менее 1,2
			0,02	п. 5.1.4
			Да	
			наличие	п. 5.1.4

ГБУ ДПО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга						
Название зоны	0	0	0	м	-	Не менее 1,0 п. 5.1.8
2.9 Вестибули общественных зданий						
				наличие	-	п. 5.5.6
				наличие	-	
3. Пути движения внутри здания						
Название зоны (технического средства)						
3.1 Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	м	-	0,6
				м	-	0,6
				м	-	0,6
				м	2	Не менее 1,5 п. 5.2.1
				м	0,9	не менее 0,9 п.5.2.2
				м	1,4	не менее 1,4 п.5.2.2
				м	1,2	не менее 1,2 п.5.2.2
				м	0,05	не менее 0,05 п.5.2.7

									оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	«С»				
									Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
									ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга					
3.2	Название зоны (технического средства)					1	1	0	Ширина «К»	м	1,5	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
									Контрастное сочетание цветов в приемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Нет		п. 5.4.1	
									ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга					
3.3	Название зоны (технического средства)								Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
	Внутренние лестницы					1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
									Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.2.9	
									Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
									Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,85-0,92	п. 5.2.15	

Название зоны (технического средства)	Пандусы	0	0	0	Закрывающаяся горизонтальная часть поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М	0,27	0,27-0,33	
					Закрывающаяся горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,07	0,04-0,06	п.5.2.16
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16
					Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	0,06	не менее 0,06	п.5.2.16
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,31	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	Нет		
					Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	Нет		п.5.2.16
ГБУ ДПНО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга									
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	М	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9
					Уклон «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.2.13, рис.Д.9
					Уклон при перепаде высот пола не более	%	-	Не более 10 (1:10)	

					кнопки: визуальная (контрастность) «С»	е						
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-					
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-					п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-					
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-					
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-					
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	М	-					Не менее 0,1м
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-					п. 5.5.7
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-					п.5.5.1
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	-					п.5.5.1
					ГБУ ДПНО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга							
	Название зоны (технического средства)											
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-					п.5.2.22
					Высота выступающего с 2-х сторон	М	-					п.5.2.22
												1,0

						ограждения перед балюстрадой, «С»	м	-	1,0-1,5	п.5.2.22
						Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»				
						ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга				
	Название зоны (технического средства)									
3.10	Пути эвакуации	1	1	0		Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	Нет		П.5.2.31
						Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.5.2.31
						Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.5.5
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Да		п.5.5.1
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
<p>В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.</p>										
	Название зоны (технического средства)									ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения (Учебно-Методический центр)										
	Название зоны	1	1	0		ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского				

(технического средства)	района Санкт-Петербурга								
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	50					П.7.2.4
		50-150 мест	количество	3				3-5	
		151-300 мест	количество					5-7	
		301-500 мест	количество					7-10	
		501-800 мест	количество					10-15	
		Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	-					П.7.1.11
		В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективная пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	-					П.7.1.7, 7.1.12
Название зоны (технического средства)	ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга								
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных образовательных учреждений	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%					не менее 5	П.7.2.5

Название зоны (технического средства)	«К», «О», «С», «Г»	ГБУ ДПО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга							
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
ГБУ ДПО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга									
5.1 Кабина в общей уборной	0	0	0		Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	не менее 7	п.5.3.2
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,65	
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,8	
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	-	наружу	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	-		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	-		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6, п.5.5.7
					Обозначение у дверей кабины символом	наличие	-		

					Настенные поручни	наличие	-		
					Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9
					Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,48	п.5.3.5
					Длина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,85	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
					Глубина «К»	м	-	Не менее 1,8	
					Ширина двери кабины «К»	м	-	0,9	п.5.3.3
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8
					То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8	
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.8
					Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
					Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 2,6	п.5.3.7. табл.1
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга

5.4	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.5.3.5
	Кабины				- ручным душем	наличие	-		
	душевые				- настенными поручнями	наличие	-		
	открытые и со сквозными проходами				- крапом с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9
					Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,48	п.5.3.5
					Длина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,85	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1
					Глубина «К»	м	-	Не менее 0,9	
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8

									учетом скамей) «К»						
									То же, без скамей «К»	м	-			Не менее 1,8	п.5.3.8
									Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-			Не менее 1,8	п.5.3.8
									Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответстви е	-				п.5.3.5
7. Автостоянки															
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского района Санкт-Петербурга															
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	0	0	0				Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10			Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
									Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	До 500			Не далее 50	п. 4.2.2
									Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-			Не далее 100	
									Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6			3,6	п. 4.2.4
									Длина зоны для парковки «К»	м	6,0			6,0	
									Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да				п. 4.2.1
									Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да				
									Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	1,5			Не менее 1,5	4.2.1

7.2 Многоуровневые автостоянки			Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	-		4.2.5
--------------------------------	--	--	--	---------	---	--	-------

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

922-16-13

Заполнил Анкету: Иванов И.И. (подпись) « 22 » 03 2017 г.

ФИО Иванов И.И.

Должность руководителя обследованного объекта руководитель (подпись) « 22 » марта 2017 г.

ФИО Иванов И.И.

телефон _____

Согласовано: _____

телефон _____

